

Linie wymiarowe należy rysować w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi przedmiotu, a odległość pomiędzy równoległymi liniami wymiarowymi powinna wynosić co najmniej 7mm

Z obu stron linii umieszcza się znaki ograniczenia- czarne grotki, kropki lub ukośne kreski

Liczby wymiarowe zapisuje się około 1mm nad linią wymiarową w połowie jej długości, a wszystkie wielkości podawane są w milimetrach, jednak na rysunku nie stosuje się oznaczenia jednostki. Na arkuszu A4 liczby wymiarowe powinny mieć wysokość około 3,5 mm

Wymiary podaje się tylko raz, nie podaje się wymiarów oczywistych, które można obliczyć z pozostałych wymiarów. Wymiar średnicy poprzedza się symbolem ϕ (fi)

Zasady wymiarowania rysunków technicznych

Na kartce bloku
technicznego, który
przyniosłeś dziś na
zajęcia wykonaj
ćwiczenia z podręcznika

Zad 1/48

Zad 2/49

Zad 3/50

Zad 5/50

Zad 6/51 (wybierz 1
z rysunków)



Jak wykonać dzisiejsze zadania?

Na kartce bloku
technicznego, który
przyniosłeś dziś na
zajęcia wykonaj
ćwiczenia z podręcznika


Zad 1/48

Zad 2/49

Zad 3/50

Zad 5/50

Zad 6/51 (wybierz 1
z rysunków)



Jak wykonać dzisiejsze zadania?